C.A.U.E. du TARN

PALAIS DE LA BERBIE
BP 248 81007 ALBI CEDEX

INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE

SIVOM PAYS DE L'AUTAN

Commune : MASSAGUEL

N°	PATRIMOINE REPERE	LOCALISATION	Références
1	Calvaire	Place de l'église	MA-CA-01
2	Croix	Cimetière	MA-CX-01
3	Croix	Village - Place de la Fontaine	MA-CX-02
4	Croix	En bordure de la D14 près de St Félix	MA-CX-03
5	Croix	Près du cimetière	MA-CX-04
6	Divers	Près de l'église	MA-DIV-01
7	Fontaine	Place de la fontaine	MA-FON-01
8	Puits	En bordure de la route de Dourgne	MA-PUI-01

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE »

PHOTO

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

MASSAGUEL

Habitants :

385 hab.

Superficie :

1009 ha.

Altitude :

270 m

Caractéristiques :

Massaguel est un diminutif de "Massac" qui vient du nom de personne "Maccius".

❖ Château médiéval du XIII°s, aux deux enceintes et aux six tours, qui fut pris par les protestants en 1569. Il a été réaménagé au cours des XVII et XVIII°s. Il était le verrou de la vallée du Sant et avait pris la suite du château de Contrast, ruiné par Simon de Montfort.

❖ Eglise du 19°s avec des fresques de Dom Robert.

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

COMMUNE DE MASSAGUEL : INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE



RETOUR SOMMAIRE >>

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN

COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-CA-01

TYPE : Calvaire

ADRESSE : Place de l'église
81110 MASSAGUEL

ACCES : ☒ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

La commune

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE :

DATATION : XIX ème

CONSTAT

DESCRIPTION : Grande croix en métal portant le Christ dont les bras et le chef sont terminés par des boules blanches en forme de trèfles. Elle est sur un entablement dont la base repose sur un socle de pierre. Deux marches forment la base.

INTERET : ☐ architectural ☒ paysager ☐ touristique ☐ historique ☒ artistique

Préciser : dévotion

ETAT ACTUEL : Très bon

UTILISATION ACTUELLE :

QUALITE DES ABORDS : Très bonne

Préciser : Sur la place du village qui vient d'être aménagée.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER :

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION :

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, l'église et le château.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

qualité artistique et structure proche des calvaires de Dourgne et de St Amancet (cf fiches inventaire). Serait-ce l'œuvre d'un même auteur.

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN



COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-CX-01

TYPE : Croix métallique

ADRESSE : Le cimetière
81110 Massaguel

ACCES : ☐ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

la commune

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE : section B, parc. 84

DATATION : XIXème

CONSTAT

DESCRIPTION : croix en tige de fer dont les extrémités forment trois autres croix, dont chacune représentent le chef et les bras de la croix. Elle repose sur un grand colonne de granit cylindrique baguée en haut et à la base octogonale décorée sur ses quatre faces de prismes rectangulaires. Une marche carrée donne à l'ensemble une certaine élégance.

INTERET : ☐ architectural ☒ paysager ☐ touristique ☐ historique ☐ artistique

Préciser :

ETAT ACTUEL : Très bon

UTILISATION ACTUELLE : dévotion.

QUALITE DES ABORDS : Très bonne

Préciser : dans une allée du cimetière.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER :

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION : participe au patrimoine du cimetière.

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, l'église et le château.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN



COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-CX-02

TYPE : Croix métallique

ADRESSE : Place de la fontaine
81110 MASSAGUEL

ACCES : ☒ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

La commune

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE :

DATATION : XIX ème

CONSTAT

DESCRIPTION : Belle croix de fer forgé décorée par les instruments de la Passion : couronne d'épines, tenaille, marteau, fouet. Au-dessus du croisillon il y a l'inscription INRI. Elle s'appuie sur un imposant socle en pierre.

INTERET : ☐ architectural ☒ paysager ☐ touristique ☐ historique ☐ artistique

Préciser :

ETAT ACTUEL : Bon

UTILISATION ACTUELLE :

QUALITE DES ABORDS : Moyenne

Préciser : le sol de la place est en mauvais état et le bâtiment à l'arrière n'est pas intéressant. La bonbonne de gaz du restaurant est juste à côté.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER : La croix est masquée par les branches d'un arbre, il faudrait la dégager pour la mettre en valeur.

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION : un PR passe dans le village.

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, le château et l'église.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE »

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN



COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-CX-03

TYPE : Croix métallique

ADRESSE : en bordure de la D.14 près de St Félix 81100 MASSAGUEL

ACCES : ☒ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE :

DATATION :

CONSTAT

DESCRIPTION : croix en métal très simple reposant sur un socle en pierre.

INTERET : ☐ architectural ☒ paysager ☐ touristique ☒ historique ☐ artistique

Préciser : dévotion, fort impact paysager en bordure de la D.14

ETAT ACTUEL : Bon

UTILISATION ACTUELLE :

QUALITE DES ABORDS : Bonne

Préciser : en bordure d'un champs.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER : croix à peindre. Nettoyer le socle.

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION : vu depuis la D.14.

- axe routier à proximité : D.14
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, l'église et le château.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE »

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN

COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-CX-04

TYPE : Croix métallique

ADRESSE : près du cimetière
81100 MASSAGUEL

ACCES : ☒ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE :

DATATION :

CONSTAT

DESCRIPTION : croix en métal ouvragée reposant sur un socle en briques creuses mal appareillées.

INTERET : ☐ architectural ☐ paysager ☐ touristique ☒ historique ☐ artistique

Préciser : dévotion.

ETAT ACTUEL : Médiocre

UTILISATION ACTUELLE :

QUALITE DES ABORDS : Moyenne

Préciser :

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER : branche tordue à restaurer. Croix à repeindre. Socle à refaire.

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION :

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, l'église et le château.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN



COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-DIV-01

TYPE : Divers

ADRESSE : Près de l'église
81110 MASSAGUEL

ACCES : ☐ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

La commune

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE : section B, parc. 267

DATATION : 1920

CONSTAT

DESCRIPTION : Monument aux morts dédié aux enfants de Massaguel morts pour la France pendant les deux guerres. Devant il y deux obus qui sont des trophées offerts à la commune après la guerre de 1914 -18.

INTERET : ☐ architectural ☐ paysager ☐ touristique ☒ historique ☐ artistique

Préciser :

ETAT ACTUEL : Très bon

UTILISATION ACTUELLE :

QUALITE DES ABORDS : Très bonne

Préciser : parterres fleuris très bien entretenus.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER : Aucune.

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION : un PR passe dans le village.

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, le château et l'église.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN

COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-FON-01

TYPE : Fontaine

ADRESSE : Place de la fontaine
81110 MASSAGUEL

ACCES : ☒ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Public

La commune

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE :

DATATION : XVIII ème ou XIXème

CONSTAT

DESCRIPTION : très belle fontaine avec en son milieu un socle carré ayant sur chaque face une gueule de lion qui crache l'eau du Sant. Une tour cylindrique supporte une vasque plus petite. La construction est en granit, l'ornementation (lions) et les vasques sont en fonte.

INTERET : ☒ architectural ☐ paysager ☒ touristique ☐ historique ☒ artistique

Préciser :

ETAT ACTUEL : Moyen

UTILISATION ACTUELLE : cette fontaine est remplie d'eau qui s'écoule de la vasque du bas.

QUALITE DES ABORDS : Bonne

Préciser : le revêtement de la place autour est moyen.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER : le bord du bassin du haut est cassé.

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION : architectural, touristique.

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, l'église et le château.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>

REPERAGE DU PETIT PATRIMOINE
SIVOM DES PAYS DE L'AUTAN

COMMUNE DE MASSAGUEL

Juillet 1997

IDENTIFICATION

MA-PUI-01

TYPE : Puits couvert

ADRESSE : en bordure de la route de Dourgne

ACCES : ☒ voiture ☒ à pied

PROPRIETAIRE : Privé

DROIT DU SOL :
périmètre de 500 m Monument Historique (château ISMH).

PARCELLAIRE :

DATATION :

CONSTAT

DESCRIPTION : puits en pierres couvert, en très mauvais état, situé en bordure d'un bois de pins.

INTERET : ☐ architectural ☒ paysager ☐ touristique ☐ historique ☐ artistique

Préciser : en bordure de route.

ETAT ACTUEL : Médiocre

UTILISATION ACTUELLE : aucune.

QUALITE DES ABORDS : Médiocre

Préciser : talus peu entretenu.

RESTAURATION

RESTAURATIONS A EFFECTUER : murs et toiture à reprendre.

COUT ESTIME :

INTERET DE LA RESTAURATION : vu depuis la route.

- axe routier à proximité : route communale.
- élément touristique à proximité : ☒ oui ☐ non

le village, l'église et le château.

NOTES ET APPRECIATIONS DE L'ENQUETEUR :

Numérisé par Archibald Numéridoc - 81 Blan

RETOUR SOMMAIRE >>